

ウイロペイントプラス（焼付防止剤） ファイン埋没材

【使用方法】

- ① 容器内をスパチュラ等の棒で混ぜ、液の粘度が均一になるまで強く振ります。
（容器内の鉄球がコトコト動くまで十分に）
- ② 湿らせた筆を水でしめらし、指で軽く絞りウイロペイントを十分につけ
ワックスパターンに薄く塗布し、直ちに埋没材を埋没します。
- ③ 本品を使用した場合、ワックス表面活性剤は使用しないで下さい。
- ④ 水は加えないで下さい。

【使用後の留意点】

- ① 蓋の周辺に付着した粒子はきれいに拭き取ってください。
- ② 使用後は蓋をしっかりと閉めて下さい。

注意

- 1) ウイロペイントプラスが乾燥して埋没すると巻き込みの原因となります。
- 2) バイブレーター上で埋没が終了したら手早くリングフラスコをバイブレーターから
おろし、硬化するまでそのまま置きます。